



OBČINA TRZIN
www.trzin.si

MENGEŠKA CESTA 22 | 1236 TRZIN
T 01 564 45 44 | E INFO@TRZIN.SI
MŠ 1358561000 | DŠ SI33714789
TRR 01386-0100001846 | ŠT PU 76848

DATUM 8. 4. 2020

Gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Odgovorni, aktivni občani Trzina/

Sprehajalci ob trim stezi, uporabniki in tudi ostali občani opozarjajo, da trenutno naprave niso v najboljšem stanju, kljub temu, da je bila pred enim letom trim steza obnovljena. Nekatere naprave, takoj na začetku, so preraščene z belimi gobicami, nekatere so zgnile in se polomile. To situacijo je potrebno preveriti in ukrepati, da ne bi bilo kakšnih poškodb na trim stezi. Verjetno obstaja tudi kakšna pogodba z izvajalcem, da se to ustrezno popravi. Prejela je tudi nekaj fotografij, ki si jih lahko vsak pogleda in se potem lahko tudi vključijo v zapisnik.

Odgovor:

Občina Trzin je seznanjena s stanjem trim proge. V letu 2020 je bilo postavljenih več naprav. Naprava tri višinska bradlja, na kateri se izvaja vaja iztegovanje telesa, je bila sicer lani popravljena, ne pa postavljena na novo in bo v letošnjem letu zamenjana, ker je podložni beton že razmajan in so deske že delno nagnite. Začasno popravilo te naprave je bilo v času pisanja že izvedeno. Gobice so nastale zaradi vlage na lesu, zadevo je izvajalec saniral. Vse naprave, ki so bile postavljene v zadnjih letih so fiksne, trdne in ustrezne. Stanje na trim progi redno pregledujemo.

Pripravil: Matjaž Erčulj, višji svetovalec župana za družbene dejavnosti

Župan Občine Trzin
Peter LOŽAR

